



計測したロギングデータをパソコンに保存できます(CSV形式 / バイナリデータ形式)。
測定データをグラフ表示することができます。

ロガーソフト画面例

計測値を表示

計測データをCSV出力

	A	B	C	D
1	開始日時	55:39.0		
2	測定チャンネル	ch.1	ch.2	
3	COMポート	COM6	COM7	
4	型式	PSA-2401	SPD-2401-E1S01	
5	シリアルナンバー	3038	5000	
6	ユーザ入力			
7	55:39.1	56.5	0	0
8	55:39.3	56.5	0	0
9	55:39.4	56.6	0	0
10	55:39.4	56.5	0	0
11	55:39.4	56.8	0	0
12	55:39.4	56.7	0	0

計測時のグラフ画面例

